Hinweise

Hinweis	Text
a	die Demontage und/oder Nachbearbeitung der Kotflügel ist erforderlich.
b	nur für dreitürige Basisfahrzeuge.
c	der original Türkabelbaum kann bei einer anderen Kabelführung weiter verwendet werden, ggf. muss eine zusätzliche Bohrung an der A-Säule angebracht werden, siehe Einbauanleitung.
d	eine kundenseitige Verlängerung der Türkabelbäume ist erforderlich.
f	die serienmäßigen Seitenblicker müssen modifiziert oder ersetzt werden.
g	der serienmäßige Wasserbehälter muss gegen folgende original Ford Teile Nummern 2S61.17618-AD u. 1142518 ausgetauscht werden.
i	der serienmäßige Wasserbehälter muss nachgearbeitet oder ausgetauscht werden. Austausch-Wasserbehälter siehe Tabelle Zubehör.
j	bei Fahrzeugen mit Türairbag, muss nach Verlängerung des Kabelbaums die Funktionsfähigkeit des Airbags geprüft werden.
k	Teile der originalen Scharniergruppe müssen abgetrennt werden. Zur Rückrüstung sind zusätzliche Anbauteile erforderlich, siehe Tabelle Zubehör.
o	Bearbeitung des Aktivkohlefilters ist notwendig
p	Bearbeitung der Türkante ist notwendig, dadurch sind Schweiß und Lackierarbeiten erforderlich.
1	Standard Einbauzeitaufwand: ca. 1 bis 1,5 Arbeitstage
2	Erhöhter Einbauzeitaufwand: ca. 1,5 bis 2 Arbeitstage
3	Hoher Einbauzeitaufwand: ca. 2 bis 2,5 Arbeitstage
q	die original Antenne muss demontiert werden.